
Centro de Investigación y Concientización Sobre las Aguas





INDICE

INTR	ODUCCIÓN	
)1	Introduccion al tema	pag.2 pag.3

	Distriction of the last of the			
	EVO		DAI	
NU		(4/4)		W A
	_		عند الاحتمال	

.Nueva propuesta.....**pag.11:** sector flujos usuarios

INT.	URBANA
	.Op. de ree
$()\Delta$	
UT	

.Op. de reestructuracion.....pag.12

MEMORIA PROYECTUAL Edificio como barrera..... Edificio topografico.....pag.14 Asp.compositivos Asp.espaciales Asp.tecnologicos Asp.materiales

DOCUMENTACIÓN Implantaciòn......**pag.15**

.pag.13

Plantas/Imagenes Baja.....pag.16 .Alta.....**pag.17** Fotomontaje.....pag.18 Sectores.....pag.19,0,21,22,23,24 -Corte-general/particular/imagen: .AApag.25,26,27,28 .BB.....pag.29,30,31,32 .CC.....pag.33,34,35,36 .Salon configurable......pag.37,38,39 .Mirador......pag.40,41,42 .Renders.....

CRITERIO Diseño pasivo.....pag.43 Luz artif. / Termico.....pag.44 Tratamiento de aguas.....pag.45 Estructural pag.46

ETAPAS	-GESTION	
10	.Etapas contructivas y pos miento	

INFLUENCIAS


.Obraspag.48
.Agradecimientospag.49





INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo final de carrera trata de un proyecto de intervencion que tiene como finalidad revalorizar y reactivar un area especifica haciendo enfasis en diferentes elementos de valor historico-patrimonial, mediante la incorporacion de un nuevo programa y edificio.





SITIO

Zona portuaria de Concepción del Uruguay:

Históricamente la reforma del puerto en 1910 convirtió a la aduana en una de las *mas grande del país* y potencio el avance y desarrollo en comercio, industria y educación.



En 1875 se aprueba la construcción del puente-muelle por sobre el río , que debía contar con una doble vía ferria para ida y vuelta .

El puerto exterior es inaugurado en 1887 y en 1888 la prefectura y la aduana hacen posesión del sus edificios respectivamente ,inhabilitando el "puerto viejo".

En 1893 se deduce que al haberse obstruido el arroyo, este se mantiene estanco y podría ser la causa de los brotes de cólera; por lo que se propone crear un pequeño canal cruzando la isla comunicando el arroyo con el río Uruguay inmediatamente al sur del puente. Dicho canal, no dio resultados ya que no saneo el río y tampoco permitía el paso de grandes embarcaciones, solo canoas y botes menores.

En 1899 se propone profundizar este canal y con el material extraído rellenar la zona del puerto que hoy comprende el "alto nivel", este proyecto es efectuado en 1902 aumentando su ancho y profundidad permitiendo el ingreso de vapores y buques de mayor calado ,vitalizando el puerto.

En 1905 se redacto un convenio por parte de la municipalidad para ceder los terrenos al puerto, lo que le permitió a la nación realizar las nuevas obras para configurar el puerto, como por ejemplo la hoy avenida Paysandu y las dársenas ; fijando definitivamente la jurisdicción nacional sobre el puerto. Dicho puerto deja inactivo al puerto exterior creado directamente sobre el río Uruguay, por lo cual en 1915 se ordenan desmontar el puente para crear con los mismo materiales los puentes de alto nivel que hoy conocemos, inaugurados en 1919. La construcción de estos muelles elevados surgió de la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para utilizar en los periodos de grandes crecientes. Los precursores de estos muelles no se equivocaron y se pudo verificar ante la mayor inundación de la historia en 1959 donde pudieron operar los vapores sin problemas. El comercio exterior del puerto fue creciendo abruptamente por lo cual se propone el crecimiento del mismo.


Desde que llegaban los primeros navíos, las actividades portuarias tenían lugar en la zona sur de la ciudad donde había un pequeño muelle de piedra y madera, ademas del que satisfacía las necesidades del saladero Santa Cándida ,que fue utilizado hasta que cesaron sus actividades comerciales .

La antigua aduana se desarrollaba en la edificación del 1847 que hoy en día es sede de la Universidad Técnica Nacional


HISTORIA DEL SITIO

PUERTO EXTERIOIR






PUERTO NUEVO- ACTUAL





PUERTO VIEJO





ÁREA A INTERVENIR - "ALTO NIVEL"



La intervención se propone para dicha área ya que su riqueza paisajistica e histórica no es aprovechada y valorada debido a la falta de usos y propuestas.

Esta riqueza se puede observar en la manera que se desintegra el tejido urbano y empiezan a aparecer espacios verdes, junto a que allí se encuentra la única dársena con acceso al publico que tiene contacto con el agua a lo largo de todo el puerto.

VALORACIÓN



Múltiples vías de llegada




Sector inundable

Construcciones en buen estado estructural

Transito pesado por el puerto




Calidades paisajisticas



desvalorizado casi inexistente en el área

Conexión con el agua

Perfil recreativo












02 ED. PREEXISTENTES



RELEVAMIENTO: Estación Fluvial




ESTADO ACTUAL : Estación fluvial





Imagenes planta baja




En cuanto a la planta baja de la estación ,que es el nivel que mas ha sufrido las inundaciones, podemos ver el deterioro producido por las mismas, como las manchas en las paredes, suciedad y elementos como muebles y carpinterías rotas.

Pero a pesar de el mal estado estético del edificio sus elementos estructurales se encuentran

en excelente estado estructural.

Imagenes planta alta




Las piezas compositivas de la fachada se encuentran en muy buen estado, algunas delatan la falta de mantenimiento pero no corren riesgo de perdida.


El único elemento compositivo que se encuentra dañado es el señalado en la foto pero puede ser **recuperado fácilmente**



RELEVAMIENTO: Bloque de baños.









ESTADO ACTUAL : Bloque de baños
















Las instalaciones sanitarias que se encuentran en su interior están cerradas al publico, aparentan estar en buen estado estructural pero no estético, tampoco se puede decir con certeza que se trate en un cien por ciento de las instalaciones originales del bloque.


Los elementos compositivos de la fachada y de las escalinatas se encuentran en **excelente estado**, se puede notar alguna suciedad por falta de mantenimiento.

Se le adosaron a la fachada elementos de protección que **no son originales** del bloque e irrumpen la estética de la misma.




RELEVAMIENTO: Puente y muelles.






El puente alto nivel, que fue creado con el objetivo de que el sector siga funcionando en épocas de creciente -reutilizando las piezas del puente ferroviario que cruzaba el rió- hoy en día se encuentra en excelente estado estructural y mantenimiento estético; sobretodo el puente mas alto quien ademas es el mas circulado y visitado por los peatones ya que esta vinculado con el cero mediante el bloque de baños.

Los muelles laterales si bien están en buenas condiciones no son tan transitados y necesitarían mantenimiento en caso de refuncionalizarlos.



ÁREA BUFFER



El área que busca revitalizar dicha intervención cuenta con diferentes puntos de interés que le brindan movimiento a la misma y un gran potencial.

REFERENCIAS

Principales vías de circulación

Huella del ferrocarril



Ingreso de camiones al puerto



Ed. Preexistentes



Bajada para catamaran



Bajada para pescadores



Ed. de la Aduana



Ed. de prefectura



Ed. de viviendas



Sector de puerto activo



Club deportivo



Futuro centro cultural

Pag.10

03 **NUEVO PROGRAMA**


NUEVO PROGRAMA

El programa propuesto trata sobre un "Centro de investigacion y concientizacion sobre las aguas", esto se debea que una de los principales objeivos de esta intervencion es proteger las edificaciones patrimoniales y el àrea ,de las inundaciones , que son algo muy caracteristico del la ciudad.

Por esto me parecio interesante que esta "barrera" sea la que contenga areas de estudio de las aguas y afluentes junto a lugares donde la gente de la ciudad pueda vernir a concientizarse sobre la importancia y el cuidado de dicho recurso.

Sector

ADMINISTRATIVO Caracter	INTERACTIVO	EDUCATIVO	INVESTIGACIÒN	RECREATIVO	BAJADA AL AGUA	PASEO URBANO
privado	público	semipúblico	privado	público	público	público
Flujo		<u></u>				\$ **
bajo	alto	medio	bajo	alto	alto	alto
Usuario		:				
Profesional y personal	Todo publico	Todo publico	Profesional y personal	Todo publico	Todo publico	Todo publico




CONTENIDO

-Administracion general.....159m2

	-Auministración general	1591112
	-INTERACTIVO:	
	.Sector para exposiciones	
7	.Borde multimedia	144m2
	-Buffet:	
	.Area servida	
	-EDUCATIVO:	90m2
	.Aula+guardado propio	
	.2Talleres multiuso	96m2 c/u
	.2Patios de ingreso + baños .Patio al aire libre	
	.i auo ai aire libre	1201112
	-INVESTIGACION:	
	.2Laboratiorios generales (c/ guardado y conservacion p	
	.Laboratorio de integracion y	
	de muestras	
	.Gabinete informatico	
	.3Patios de ingreso + baños	
	-RECREATIVO:	
	-Salon configurable:	
	.Salon	
	.Adm+ servicios	
	.Patios e ingresos	
	-Tienda + patio	200m3
	-Mirador	
//	TOTAL	250142
//	TOTAL3	33UIVI2
	-ESPACIOS PUBLICOS AL A	
1	-Bajada al rio -Paseo nivel -3m	
	-Paseo nivel +1m	




REESTRUCTURACIÓN URBANA



REFERENCIAS

Desviar el transito pesado del area, dejando a la misma destinada a trantiso particular.



TRANSITO PESADO

INGRESO CAMIONES AL PUERTO

TRANSITO PARTICULAR



Apertura entre manzanas
para continuar el pasaje planteado
en el concurso del Centro Cultura
para enfatizar el area como
remate del mismo.

SECTOR DE APERTURA

PASEO URBANO

PLAZA DE REMATE

NUEVO PASEO URBANO

TRANSITO PEATONAL




PASEO SOTERRADO




BAJADA AL AGUA



MEMORIA PROYECTUAL: Edificio como barrera




Pag.13



06 DOCUMENTACIÓN





Planta baja : nivel -2,5m E:1.500







Fotomontaje del sector


Fotomontaje del sector inundado

O1-PREEXISTENCIA "ESTACION FLUVIAL" O2-PREEXISTENCIA "BAÑOS Y PUENTE" O3-EDIFICIO MELIZO "AFIP" O4-EDIFICIO MELLIZO "PREFECTURA" O5-FUTURO CENTRO CULTURAL "CONCURSO EX USINA CASEROS" O6-CLUB DE-PORTIVO REGATAS O7-DARSENAS DEL PUERTO ACTIVO O8-PROYECTO DE INTERVENCION "CICSA"













Pag.22


























Pag.30


















detalle

detalle 2












Detalle tecnico

Los materiales utilizados , algunos son parte del viejo muelle, otros son nuevos de manera analoga al mismo.
Resaltando la imagen caracteristica de dichas constucciones y sus uniones primitivas, junto a la sensacion de liviandad .

1-COLUMNA REDONDA DE HORMIGON ARMADO (ANALOGIA A LAS DEL MUELLE)
2-ANCLAJE DE HIERRO 3-PERFIL RECUPERADO DEL MUELLE 4-CERRAMIENTO PERMEABLE 5-PERFIL DE TERMINACION PARA ANTEPECHO 6-ANTEPECHE DEL MISMO MATERIAL Y LENGUAJE QUE EL CERRAMEITNO 7-MENSULA DE REFUERZO 8-SUBESTRUCTURA METALICA PARA PISO 9-DECK



























Luz artificial



-Bandejas de iluminación adosadas al perfil doble T ,iluminación tenue por reflejo


-Spots de iluminación por medio de cielo raso suspendido



-El sistema principal de distribución concentra el tendido en el modulo -barrera- de servicio y luego deriva a las bocas de consumo.



Confort Térmico



- -Utilizar aberturas superiores ayuda a ventilar el aire caliente que se concentra en la superioridad del espacio. -Como soporte se plantea el posible uso de climatización mediante equipos individuales de AA (SimpleSplit)
- -Como soporte se plantea el posible uso de climatización mediante equipos individuales de AA (Simples -Patio "interno" con recirculación de aire constante mantiene fresca la carpintería del espacio interior
- Para el salón configurable se plantea primero por sobre la losa una cubierta verde la cual posee un miny buen funcionamiento como aislante.

DIFUSOR


TOMA DE


RETORNO

HHAIM

sobre la losa una cubierta verde la cual posee un muy buen funcionamiento como aislante.

Después en cuanto al acondicionamiento mecánico se propone el uso de conductos de mando y retorno aprovechando el casetonado de la losa como medio para el transporte para los mismos.







Para explicar las diferentes etapas constructivas, deje de lado aquellas instancias que son compatibles en *cualquier tipo de edificio*, como los son las tareas preliminares, acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras, terminaciones, etc. Enfoque los tiempos de ejecución en cuatro etapas que hablen **propiamente de dicho edificio.**

Principalmente, la resolución de afrontar una obra con *riesgos hidricos* y por otro lado los criterios adoptados para el desarrollo estructural, una **cara rígida** y protectora, que se va desintegrando con elementos mas puntuales hacia la opuesta, terminando en una estructura **permeable**, **mas liviana y metálica.**

Principales etapas constructivas

ETAPA 1

La primera etapa
una de las mas
significativas por
la temática del
proyecto; es la
colocación de
tablastacas en
todo el perímetro
para impermeabilizar el terreno y
así desarrollar la
obra sin problemas.



ETAPA 2

Una vez apto el terreno se procede con la colocación de las fundaciones, en este caso debido a el terreno se optan por pilotees . Luego se realizan los pilares estructurales in situ.



ETAPA 3

Luego la etapa mas gruesa, por encima de las tablastacas se dispone de una viga y en continuación el muro de contención.
También se monta in situ la losa de hormigón armado, tipo entrepiso sin vigas



ETAPA 4

En esta etapa se monta el semicubierto de circulación, con perfileria metálica, elementos pre-moldeados de hormigón y terminaciones en madera y vidrio.



Financiamiento

Plan Estratégico Concepción del Uruguay 2010

[...Desde los lineamientos políticos...se lleva adelante un régimen de promoción de inversiones que apunta a favorecer a todos aquellos empresarios y emprendedores interesados en aportar comodidades y atractivos a Concepción del Uruguay...]

PROFESIONAL



MUNICIPIO



invitación a

licitación privada

EMPRESAS CONSTRUCTORAS



que participaron en obras urbanas/hidricas como Defensa Sur y Defensa Norte



REFERENTES

Museo Joanneum de Graz / Nieto Sobejano

Aduana Taylor

High Line / Elizabeth Diller, Ricardo Scofidio



CONSTRUIDOS

Concurso Nacional Caliente 2012

Ensalada de frutas / Estudio Mono



CONCURSOS

Defensa Sur

Defensa Norte

Concurso- Centro cultural ex usina Caseros



LOCALES DE CDELU



facultad de arquitectura y urbanismo



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA